

Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || <https://tenmars.nt-rt.ru/>

Карманный измеритель температуры и влажности ТМ-731



Характеристики:

- Измерение влажности, температуры, температуры мокрого термометра и точки росы
- Чувствительный ёмкостный датчик
- Измерение максимального / минимального / среднего значения и удержание данных
- Функция автоматического отключения питания и функция отключения
- Индикация разряда батареи
- Двойной жидкокристаллический дисплей

Диапазон температур	-20 °С...50 °С
Погрешность температуры	±1 °С
Разрешение по температуре	0,1 °С
Частота обновления температуры	500 мс
Измерение точки росы и	температуры влажного термометра
Погрешность относительной влажности	±3,5 % при 25 °С для 20 %~90 % RH ±5 % для 1 %~19,9 % и 1 %~99 %RH
Разрешение относительной влажности	0,1 % RH
Время повторного измерения относительной влажности	меньше 10 с
Питание	2 батареи 1,5 В ААА (в комплекте поставки)
Размеры	107 x 48 x 23 мм (Д x Ш x В)
Масса (с батареями)	80 г