

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || <https://tenmars.nt-rt.ru/>

Измеритель температуры и влажности с функцией регистрации данных TM-182



Основными преимуществами цифровых контактных термометров перед другими типами измерителей температуры является широкий температурный диапазон, малое время отклика, высокая точность и достоверность полученных результатов. Благодаря этому данные приборы находят широкое применение во многих сферах профессиональной деятельности человека. При необходимости выполнения нерегулярных контрольных замеров (когда измерительный прибор используется только периодически, от случая к случаю), особенно при выполнении работ "на выезде", для персонала важна не только приемлемая точность инструментария, но и его массогабаритные характеристики.

Характеристики:

- Функция оповещения
- LCD-дисплей с подсветкой
- Автоотключение
- Датчик температуры и давления
- USB-интерфейс
- Индикатор низкого заряда батареи
- Влажность: диапазон 1%~99%, точность 3% (20-80%), 5% (80%)
- Температура: -20 .. +60C, точность 0.8C (температура 0-40C), 2C (остальной диапазон)
- Питание: 9В или NEDA 1604 или IEC 6F22 или JIS 006P
- Разрешение: 0.1%
- Размер: 130 x56 x38 мм
- Вес: 250 г
- Рабочая температура: -20C.. +60C,
- Температура хранения: -10 .. 60C,
- Потребляемый ток: <=10mA.