Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 очи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Yda (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231 Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || https://tenmars.nt-rt.ru/

Мультиметр YF-78



Дисплей

- 3-1/2 разрядный жидкокристаллический дисплей, максимально индицируемое число 1999
- Индикация перегрузки: "OL"
- Индикация разряда батареи: "ВАТ"

Функции

- Функциональные кнопки: ON/OFF, MAX., DC/AC.
- Функции измерения: напряжение переменного и постоянного тока, переменный и постоянный ток, сопротивление, проверка диодов, проверка транзисторов, прозвонка, частота, AC/DC 10A, индуктивность (Гн), ёмкость

Частота измерения

2,5 раза/с для цифрового дисплея.

Характеристики

Диапазон / Разрешение / Погрешность	
Напряжение переменного тока	200 MB / 100 MKB / ±(1,2 % + 4) 2 B / 1 MB / ±(1,2 % + 4) 20 B / 10 MB / ±(1,2 % + 4) 200 B / 100 MB / ±(1,2 % + 4) 750 B / 1 B / ±(1,5 % + 4)
Переменный ток	200 MKA / 100 HA / ±(1,5 % + 3) 20 MA / 10 MKA / ±(1,5 % + 3) 200 MA / 100 MKA / ±(1,5 % + 3)

	10 A / 100 MA / ±(2,5 % + 3) / 60 c
Напряжение постоянного тока	200 MB / 100 MKB / \pm (0,5 % + 1) 2 B / 1 MB / \pm (0,5 % + 3) 20 B / 10 MB / \pm (0,5 % + 3) 200 B / 100 MB / \pm (0,5 % + 3) 1000 B / 1 B / \pm (0,5 % + 3)
Постоянный ток	200 MKA / 100 HA / \pm (1,2 % + 2) 2 MA / 1 MKA / \pm (1,2 % + 2) 20 MA / 10 MKA / \pm (1,2 % + 2) 200 MA / 100 MKA / \pm (1,2 % + 2) 10 A / 100 MA / \pm (2,5 % + 2) / 60 c
Сопротивление	200 Om / 0,1 Om / \pm (1,2 % + 4) 2 KOM / 1 OM / \pm (1,0 % + 2) 20 KOM / 10 OM / \pm (1,0 % + 2) 200 KOM / 100 OM / \pm (1,0 % + 2) 2 MOM / 1 KOM / \pm (1,0 % + 2) 20 MOM / 10 KOM / \pm (2 % + 5)
Проверка частоты (автоматический выбор диапазона)	$2 \kappa \Gamma \mu / 1 \Gamma \mu / \pm (0,8 \% + 3)$ $20 \kappa \Gamma \mu / 10 \Gamma \mu / \pm (0,8 \% + 3)$ $200 \kappa \Gamma \mu / 100 \Gamma \mu / \pm (0,8 \% + 3)$ $2 M \Gamma \mu / 1 \kappa \Gamma \mu / \pm (0,8 \% + 3)$ $10 M \Gamma \mu / 10 \kappa \Gamma \mu / \pm (0,8 \% + 3)$
Измерение ёмкости	$2 + \Phi / 1 + \Phi / \pm (5 \% + 10)$ $20 + \Phi / 10 + \Phi / \pm (5 \% + 10)$ $2 + \Phi / 1 + \Phi / \pm (5 \% + 10)$ $20 + \Phi / 10 + \Phi / \pm (5 \% + 10)$ $20 + \Phi / 10 + \Phi / \pm (5 \% + 10)$
Индуктивность	2 M Γ H / 1 MK Γ H / \pm (5 % + 10) 20 M Γ H / 10 MK Γ H / \pm (5 % + 10) 20 M Γ H / 10 MK Γ H / \pm (5 % + 10) 200 M Γ H / 100 MK Γ H / \pm (5 % + 10) 2 Γ H / 1 M Γ H / \pm (5 % + 10) 20 Γ H / 10 M Γ H / \pm (5 % + 10)
Проверка транзисторов hFE	Диапазон: NPN PNP Диапазон измерения: 0-1000 Напряжение измерения: <3,2 В
Проверка диодов	Разрешение: 1 мВ Испытательный ток: 0,7 мА Напряжение холостого хода: макс. 3,3 В Защита от перегрузки: 500 Вскв DC/AC
Прозвонка	Разрешение: 0,1 Ом Уровень срабатывания: ниже 75 Ом Напряжение холостого хода: макс. 3,3 В Защита от перегрузки: 500 Вскв DC/AC
Частота измерения	2,5 раза/с для цифрового дисплея
Дисплей	3-1/2 разрядный жидкокристаллический дисплей, максимально индицируемое число 1999
Источник питания	 Батарея: 9 В NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006Р х 1 шт. Срок службы батареи: прибл. 100 ч.
Стандарты	прибор: BS EN 61010-1 CAT III пробники: IEC 1010-2-31
Размеры	186 x 86 x 39 мм (Д x Ш x B)
Macca	прибл. 390 г (включая батарею)
Принадлежности	Руководство по эксплуатацииИзмерительные щупыБатарея 9 ВЧехол

По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новожузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || https://tenmars.nt-rt.ru/